

## Potres 31. julija 1838 pri Središču ob Dravi

31. julija 1838 ob približno 16.15 po lokalnem času (15.15 UTC) se je zgodil precej močan (Mw 4,8) potres v bližini Središča ob Dravi. Potres je poleg preplaha na obeh straneh meje med avstrijskim in madžarskim delom Monarhije povzročil tudi gmotno škodo.

Največjo intenziteto, VII EMS-98, je potres dosegel v naseljih Središče ob Dravi (Markt Polsterau) v današnji Sloveniji, in Štrigova (Stridau) na Hrvaškem. Zmerne konstrukcijske poškodbe in velike nekonstrukcijske poškodbe so nastale na več stavbah v nadžariščnem območju. V Središču ob Dravi so očitvidci opisali silovito tresenje, ki je povzročilo velike razpoke na cerkvi, župnišču in šoli. V Štrigovi so se stavbe deloma porušile, deloma popokale.

V Dornavi in Ormožu in tudi drugje na Ptujskem polju so bile posledice potresa vidne na številnih stavbah. V Miklavžu pri Ormožu je bila župnijska cerkev tako poškodovana, da so jo zaradi varnosti pregledali gradbeni strokovnjaki. O poškodbah so poročali tudi iz Marijine cerkve v Zavrču. Carinski uradi ob hrvaški meji so takoj prijavili škodo na njihovih posloppjih. Očitvidci so poročali o izredno nemirni vodi in nenavadno velikem številu rib v reki Muri.

Več informacij o tem potresu lahko preberete v članku (angleščina) na povezavi

[http://geofizika-journal.gfz.hr/vol\\_38/No1/38-1\\_Herak\\_et\\_al.pdf](http://geofizika-journal.gfz.hr/vol_38/No1/38-1_Herak_et_al.pdf)

